

ASSAINISSEMENT DE STRUCTURES
OA 3908 – PONT DE LANCY : MUR DE SOUTÈNEMENT AMONT



Maître de l'ouvrage :

DAEL – service des ponts

Période :

1997 à 1999

Coût des travaux :

Assainissement du mur : Fr. 290'000.-

Ingénieurs pour le pont :

Sansonnens SA et Tremblet SA

Description :

Mur de soutènement de la rampe d'accès au pont, rive droite, côté amont.

Situé en haut d'un versant instable dominant l'Aire.

Particularités :

- Contrôle de la stabilité de l'ouvrage et du versant
- Assainissement des bétons et peinture de protection
- Réfection des joints, de l'étanchéité et du revêtement du trottoir en encorbellement
- Traitement du mur par inhibiteur de corrosion (MFP)

Prestations effectuées :

- Inspection de l'ouvrage
- Contrôle de stabilité
- Projet et devis
- Appel d'offres
- Direction des travaux